

**RAPPEL DES CONCENTRATIONS LIMITES** (la limite maximale pour le plomb a été baissée de >0,01 à >0,005 en 2021)

Concentration en cuivre		Concentration en plomb		
conforme	dépassement	conforme		dépassement
		non significatif	significatif	
< 1,0 mg/L	> 1,0 mg/L	< 0,002 mg/L	> 0,002 mg/L et < 0,005 mg/L	> 0,005 mg/L

**SUIVI ANNUEL DES RÉSULTATS**

Année	nombre échantillons	Résultat cuivre		Résultat plomb			Reprise échantillon (séquentiel)	Suivi
		conforme	dépassement	conforme		dépassement		
				non significatif	significatif			
2024	10	10	0	9	0	1	4 L	L'échantillon séquentiel a révélé une seule valeur significative mais conforme. S'il y a une source de plomb, elle est identifiée comme étant la robinetterie ou la tuyauterie interne. Les résidents sont informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb.
2023	20	20	0	15	2	3	4 L	La source de plomb est identifiée comme étant la robinetterie. Les résidents sont informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb.
							4 L	L'échantillon séquentiel a révélé des valeurs significatives mais conformes. S'il y a une source de plomb, elle est identifiée comme étant la robinetterie ou la tuyauterie interne. Les résidents sont informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb.
							refus	La propriétaire a refusé le 2e échantillonnage. Les résidents sont informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb.
2022	20	20	0	16	1	3	4 L	L'échantillon séquentiel a révélé des valeurs significatives mais conformes. S'il y a une source de plomb, elle est identifiée comme étant la robinetterie ou la tuyauterie interne. Les résidents sont informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb.
							4 L	La source de plomb est identifiée comme étant la robinetterie. Les résidents sont informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb.
							4 L	L'échantillon séquentiel a révélé des valeurs non-significatives, donc conformes. Les résidents sont tout de même informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb.
2021	10	10	0	8	1	1	7 L	La source de plomb est identifiée comme étant la robinetterie ou la plomberie interne. Les résidents sont informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb. Un nouvel échantillon a été prélevé à un autre robinet de la maison, l'année suivante, et aucun plomb n'a été décelé.
2020	10	10	0	9	1	0	0	Les résidents sont informés sur les moyens de diminuer leur exposition au plomb.
2019	10	10	0	10	0	0	0	
2018	10	10	0	10	0	0	0	
2017	10	10	0	10	0	0	0	
2016	10	10	0	10	0	0	0	
2015	10	10	0	10	0	0	0	